

OKOS ZEBRA KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

A rendszer optimális működése érdekében az alábbiak szerint járjon el:

Az aktív prizmák aszfaltba ültetése miatt az eső általi öntisztulás elegendő. Erős szennyeződés észlelése esetén tiszta vízzel és puha szivaccsal tisztíthatóak a prizmák. A szennyeződést ne kaparja le szárazon, mert mikro karcolásokat okozhat a felületen. Az üveg tisztítására ne használjon semmilyen tisztítószert.

Javasolt a rendszer évenkénti (kizárólag jogosultsággal rendelkező szakember általi) ellenőrzése az alábbiak figyelembevételével:

- Biztosítékok ellenőrzése
- Vezérlés esetleges hibaüzeneteinek kiolvasása
- Elektromos vezetékek és kábelek sérülés- és korróziómentes állapota
- Elektromos vezetékek és kábelek csatlakozásai megfelelőek
- Az egyes rendszerekben beépített akkumulátorok vagy szünetmentes tápegységek ellenőrzése
- Útburkolatba épített prizmák szemrevételezése

Amennyiben eltérést észlel, hívja a szervizt!

A Pearl Enterprises Kft által üzembe helyezett, és műszakilag átadott rendszert kizárólag a Pearl Enterprises Kft által megbízott és jóváhagyott szakember szervizelheti. Egyéb eset garanciavesztéssel jár.