

IQC Mérnöki Kft.
 Vizsgáló laboratórium
 H-1112 Budapest, Repülőtéri út 2.
 E-mail: agnes.izsvak@iqckft.hu



IQC Mérnöki Kft

A NAT által NAT-1-1659/2015 számon akkreditált vizsgáló laboratórium.

MINTAVÉTELI LAP

Magmintavétel aszfaltburkolatból

MSZ EN 12697-27:2002

Mintaszám: 5
 Iktatószám: TBP1/16/c2/0958.301
 Mintavétel időpontja: 2016. 08. 19.
 Megrendelő: Bircó és Társa Kft. (m.sz.: 80)
 Kivitelező: Bircó és Társa Kft.
 Réteg: ismeretlen aszfalt
 Származás helye: Nyiregyháza, Semmelweis u.

Minták azonosítási jelei	I. II. III.	5/1. 5/2.							
Minták vizsgálati iktatószámai	I. II. III.	TBP1/16/c2/0958 TBP1/16/c2/0959							
Azsfalt típusa	I. II. III.	ismeretlen ismeretlen							
Mintavétel pontos helye		Semmelweis u. 0+280 konst.							
Oldal		I							
Tengelytől való távolsága (forgalmi sáv)		-							
Levegő hőmérséklete (°C)		31°C							
Keverőtelep helye		-							
Építés ideje		n.a.							
Mintára vonatkozó észrevételek		-							
Burkolat állapotára vonatkozó észrevételek		-							
A vizsgálatra vonatkozó utasítások	I. II. III.	Vastagságmérés (MSZ EN 12697-36:2003) -II-							
Minta vastagsága	I. II. III.	30mm 50mm							
Teljes vastagság (cm)		8,0							

Megjegyzés: 5. 8cm aszfalt + 15cm beton

Mintát vette: *Lily Lakó*
 Kelt.: Nyiregyháza, 2016. 08. 19.

Eszköz (száma): magminta fúró
 Eszköz (száma): mérővonalzó (IQCBp061)
 Eszköz (száma): hőmérő (IQCBp040)

Eszköz (száma):
 Eszköz (száma):
 Eszköz (száma):