

IQC Mérnöki Kft.
 Vizsgáló laboratórium
 H-1112 Budapest, Repülőtéri út 2.
 E-mail: agnes.izsvak@iqckft.hu



IQC Mérnöki Kft

A NAT által NAT-1-1659/2015 számon akkreditált vizsgáló laboratórium.

MINTAVÉTELI LAP

Magmintavétel aszfaltburkolatból

MSZ EN 12697-27:2002

Mintaszám: 6
 Iktatószám: TBP1/16/02/0960.301
 Mintavétel időpontja: 2016.08.19.
 Megrendelő: Biro és Társa Kft. (m.sz.: 80)
 Kivitelező: Biro és Társa Kft.
 Réteg: ismeretlen aszfalt
 Származás helye: Nyíregyháza, Szalag u.

Minták azonosítási jelei	I. II. III.	6/1.							
Minták vizsgálati iktatószámai	I. II. III.	TBP1/16/02/0960							
Azsfalt típusa	I. II. III.	ismeretlen							
Mintavétel pontos helye		Szalag u. 0+310 km.							
Oldal		E							
Tengelytől való távolsága (forgalmi sáv)		-							
Levegő hőmérséklete (°C)		31°C							
Keverőtelep helye		-							
Építés ideje		n.a.							
Mintára vonatkozó észrevételek		-							
Burkolat állapotára vonatkozó észrevételek		-							
A vizsgálatra vonatkozó utasítások	I. II. III.	Vastagságmérés (MSZ EN 12697-36:2003)							
Minta vastagsága	I. II. III.	100 mm							
Teljes vastagság (cm)		10,0							

Megjegyzés: 6 10 cm aszfalt + 15 cm Ckt

Mintát vette: *Lily Lajósi*
 Kelt.: Nyíregyháza, 2016.08.19.

Eszköz (száma): magminta fúró
 Eszköz (száma): mérővonalzó (IQCBp061)
 Eszköz (száma): hőmérő (IQCBp040)

Eszköz (száma):
 Eszköz (száma):
 Eszköz (száma):