SÁNDOR Geotechnika Kft.	Geotechnikai fúrásszelvény	Munka:
2049 Diósd, Erzsébet utca 11. +36-20-332-4061 sandorcsaba.sns@gmail.com	2F.	Talajvizsgálati jelentés útépítés tervezséséhez Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein gazdaságfejlesztés és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Szerkesztette:	Méretarány:	Ellenőrizte:	Rajz száma:	Feltárás mélysége:
Sándor Csaba	M 1 : 100	Sándor Csaba	2/2. melléklet	3,0 m

Talajvíz: a fúrásban nem jelentkezett.	Víztartalom ϕ Sodrási és folyási határ 20 40 60 80 100	Munka száma:	Feltárás dátuma:
Dátum: 2017. 08. 15. Mélysége: mtv.: - m nytv.: - m SO_4: - [mg/l] a.CO_2: - [mg/l] NH_4: - [mg/l] Cl: - [mg/l] pH: - Mg_2: - [mg/l]		22/2017.	2017. 08. 15.

Rétegsor 112,30 mBf eov: 846288; 293087	Plasztikus index	Kavics	Homok	Iszap	Agyag	U (Ic)	Hézag-tényező	Térfogat-sűrűség	Kohézió	Súrlódási szög	Összenyo-módási mod.	Mintavétel
	%	%	%	%	%		e	t/m³	kN/m²	fok	MPa	
1,1 sötétbarna, kemény kissé agyagos, homokos iszap	ϕ	0	53,1	40,5	6,3	13,53				k=2,63E-06m/s		○
2,1 barna, kemény agyagos, homokos iszap	ϕ	0	37,4	51,1	11,6	58,31				k=2,20E-06m/s		○
(3,0) szürkésbarna, kemény kissé agyagos, homokos iszap												○
Szélsőbokori út: 1+148,0 km sz. tj.: 8,3m												