SÁNDOR Geotechnika Kft. 2049 Diósd, Erzsébet utca 11. +36-20-332-4061 sandorcsaba.sns@gmail.com	Geotechnikai fúrásszelvény 5F.	Munka: Talajvizsgálati jelentés útépítés tervezséséhez Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein gazdaságfejlesztés és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Szerkesztette:	Méretarány:	Ellenőrizte:	Rajz száma:	Feltárás mélysége:
Sándor Csaba	M 1 : 100	Sándor Csaba	2/5. melléklet	3,0 m

Talajvíz: a fúrásban nem jelentkezett.	Víztartalom Sodrási és folyási határ	Munka száma:	Feltárás dátuma:
Dátum: 2017. 08. 14. Mélysége: mtv.: - m nytv.: - m SO_4: - [mg/l] $a.CO_2$: - [mg/l] NH_4: - [mg/l] Cl: - [mg/l] pH: - Mg_2: - [mg/l]	20 40 60 80 100	22/2017.	2017. 08. 14.

Rétegsor 112,00 mBf eov: 846842; 291992	Plasztikus index %	Kavics %	Homok %	Iszap (Iszap + agyag) %	Agyag %	U (Ic)	Hézag-tényező e	Térfogat-súrűség t/m^3	Kohézió kN/m^2	Súrlódási szög fok	Összenyo-módási mod. MPa	Mintavétel
barna, vöröses árnyalatú, tömör iszapos homok (1,2)		0	86,8	(13,2)		3,99		szervesanyag tartalom: 0,1%.		k=3,1E-05m/s		
világosbarna, vöröses árnyalatú, tömör iszapos homok (2,6)												
barna, tömör iszapos homok (3,0)		0	85,2	11,1	3,7	4,37				k=8,88E-06m/s		
Rókabokori út: 2+340,1 km sz. tj.: 13,6m												