SÁNDOR Geotechnika Kft.	Geotechnikai fúrásszelvény	Munka:
2049 Diósd, Erzsébet utca 11. +36-20-332-4061 sandorcsaba.sns@gmail.com	3F.	Talajvizsgálati jelentés útépítés tervezséséhez Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein gazdaságfejlesztés és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Szerkesztette:	Méretarány:	Ellenőrizte:	Rajz száma:	Feltárás mélysége:
Sándor Csaba	M 1 : 100	Sándor Csaba	2/3. melléklet	3,0 m

Talajvíz: a fúrásban nem jelentkezett.	Víztartalom ϕ Sodrási és folyási határ	Munka száma:	Feltárás dátuma:
Dátum: 2017. 08. 15.	20 40 60 80 100	22/2017.	2017. 08. 15.
Mélysége: mtv.: - m nytv.: - m			
SO_4: - [mg/l] a.CO_2: - [mg/l] NH_4: - [mg/l]			
Cl: - [mg/l] pH: - Mg_2: - [mg/l]			

Rétegsor 113,10 mBf eov: 846275; 292361		Plasztikus index %	Kavics %	Homok %	Iszap %	Agyag %	U (Ic)	Hézag-tényező e	Térfogat-sűrűség t/m³	Kohézió kN/m²	Súrlódási szög fok	Összenyo-módási mod. MPa	Mintavétel
1,1	sötétbarna, vöröses árnyalatú, kemény kissé agyagos, homokos iszap	ϕ	0,3	57,3	37,0	5,5	18,99				k=2,14E-06m/s		○ ○
2,1	világosbarna, kemény kissé agyagos, homokos iszap												○
(3,0)	szürkésbarna,kemény kissé agyagos, homokos iszap	ϕ	1,0	47,2	44,3	7,6	21,27				k=1,81E-06m/s		○
	Szélsőbokori út: 0+416,2 km sz. tb.: 5,5m												