SÁNDOR Geotechnika Kft.	Geotechnikai fúrásszelvény	Munka:
2049 Diósd, Erzsébet utca 11. +36-20-332-4061 sandorcsaba.sns@gmail.com	4F.	Talajvizsgálati jelentés útépítés tervezséséhez Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein gazdaságfejlesztés és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Szerkesztette:	Méretarány:	Ellenőrizte:	Rajz száma:	Feltárás mélysége:
Sándor Csaba	M 1 : 100	Sándor Csaba	2/4. melléklet	3,0 m

Talajvíz: a fúrásban nem jelentkezett.	Víztartalom ϕ Sodrási és folyási határ	Munka száma:	Feltárás dátuma:
Dátum: 2017. 08. 15.	20 40 60 80 100	22/2017.	2017. 08. 15.
Mélysége: mtv.: - m nytv.: - m			
SO_4: - [mg/l] a.CO_2: - [mg/l] NH_4: - [mg/l]			
Cl: - [mg/l] pH: - Mg_2: - [mg/l]			

Rétegsor 114,10 mBf eov: 846285; 291955	Plasztikus index %	Kavics %	Homok %	Iszap %	Agyag %	U (Ic)	Hézag-tényező e	Térfogat-sűrűség t/m³	Kohézió kN/m²	Súrlódási szög fok	Összenyo-módási mod. MPa	Mintavétel
0,1m: barna humuszos homok												○
1,1 sárgásbarna tömör kissé agyagos, iszapos homok	ϕ	0	69,1	24,6	6,3	15,42				k=4,17E-06m/s		○
2,1 szürkésbarna, tömör iszapos homok												○
(3,0) barnásszürke, tömör iszapos homok		ϕ,0	78,2	17,0	4,8	10,37				k=6,16E-06m/s		○

Szélsőbokori út:
0+006,6 km sz. tj.: 16,9m

Rókabokori út:
1+793,7 km sz. tb.: 6,6m