SÁNDOR Geotechnika Kft.	Geotechnikai fúrásszelvény	Munka:
2049 Diósd, Erzsébet utca 11. +36-20-332-4061 sandorcsaba.sns@gmail.com	11F.	Talajvizsgálati jelentés útépítés tervezséséhez Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein gazdaságfejlesztés és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Szerkesztette:	Méretarány:	Ellenőrizte:	Rajz száma:	Feltárás mélysége:
Sándor Csaba	M 1 : 100	Sándor Csaba	2/11. melléklet	3,0 m

Talajvíz:	Víztartalom ϕ Sodrási és folyási határ	Munka száma:	Feltárás dátuma:
Dátum: 2017. 08. 14. Mélysége: mtv.: -4,0 m nytv.: -3,6 m SO_4: - [mg/l] a.CO_2: - [mg/l] NH_4: - [mg/l] Cl: - [mg/l] pH: - Mg_2: - [mg/l]	20 40 60 80 100	22/2017.	2017. 08. 14.

Rétegsor 111,32 mBf eov: 844781; 292166	Plasztikus index %	Kavics %	Homok %	Iszap (Iszap + agyag) %	Agyag %	U (Ic)	Hézag-tényező e	Térfogat-súrűség t/m³	Kohézió kN/m²	Súrlódási szög fok	Összenyo-módási mod. MPa	Mintavétel
1,1 sötétbarna, tömör kissé iszapos homok	ϕ	0	80,0	(20,0)		6,32		szervesanyag tartalom: 0,6%		k=7,7E-06m/s		○
2,1 sötétbarna, vöröses áryalatú kissé iszapos homok	ϕ	0	84,8	11,1	4,1	8,02				k=8,72E-06m/s		○
3,1m-től tömör nytv.: -3,6m mtv.: -4,0m		ϕ	90,2	9,4	0,3	2,95				k=2,01E-05m/s		○
(5,0) sárgásbarna kissé iszapos homok												
Rókabokori út: 0+351,5 km sz. tj.: 10,3m												