SÁNDOR Geotechnika Kft.	Geotechnikai fúrásszelvény	Munka:
2049 Diósd, Erzsébet utca 11. +36-20-332-4061 sandorcsaba.sns@gmail.com	17F.	Talajvizsgálati jelentés útépítés tervezséséhez Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein gazdaságfejlesztés és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Szerkesztette:	Méretarány:	Ellenőrizte:	Rajz száma:	Feltárás mélysége:
Sándor Csaba	M 1 : 100	Sándor Csaba	2/17. melléklet	3,0 m

Talajvíz: a fúrásban nem jelentkezett.	Víztartalom φ Sodrási és folyási határ 20 40 60 80 100	Munka száma:	Feltárás dátuma:
Dátum: 2017. 08. 15. Mélysége: mtv.: - m nytv.: - m SO_4: - [mg/l] a.CO_2: - [mg/l] NH_4: - [mg/l] Cl: - [mg/l] pH: - Mg_2: - [mg/l]		22/2017.	2017. 08. 15.

Rétegsor 112,42 mBf eov: 849746; 291190		Plasztikus index	Kavics	Homok	Iszap	Agyag	U (Ic)	Hézag-tényező	Térfogat-súrűség	Kohézió	Súrlódási szög	Összenyo-módási mod.	Mintavétel
		%	%	%	%	%		e	t/m³	kN/m²	fok	MPa	
2,1	barna, vöröses árny., tömör homok	φ	0,9	94,0	4,9	0,2	2,45				k=4,32E-05m/s		○
(3,0)	barnásszürke, tömör kissé iszapos homok	φ	0	90,1	9,6	0,3	3,21				k=2,11E-05m/s		○
	Tünde utca: - km sz. t.: -m												