SÁNDOR Geotechnika Kft.	Geotechnikai fúrásszelvény	Munka:
2049 Diósd, Erzsébet utca 11. +36-20-332-4061 sandorcsaba.sns@gmail.com	18F.	Talajvizsgálati jelentés útépítés tervezséséhez Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein gazdaságfejlesztés és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Szerkesztette:	Méretarány:	Ellenőrizte:	Rajz száma:	Feltárás mélysége:
Sándor Csaba	M 1 : 100	Sándor Csaba	2/18. melléklet	3,0 m

Talajvíz: a fúrásban nem jelentkezett.	Víztartalom ϕ Sodrási és folyási határ 20 40 60 80 100	Munka száma:	Feltárás dátuma:
Dátum: 2017. 08. 15. Mélysége: mtv.: - m nytv.: - m SO_4: - [mg/l] a.CO_2: - [mg/l] NH_4: - [mg/l] Cl: - [mg/l] pH: - Mg_2: - [mg/l]		22/2017.	2017. 08. 15.

Rétegsor 114,80 mBf eov: 850313; 291181		Plasztikus index	Kavics	Homok	Iszap	Agyag	U (Ic)	Hézag-tényező	Térfogat-súrűség	Kohézió	Súrlódási szög	Összenyo-módási mod.	Mintavétel
		%	%	%	%	%		e	t/m³	kN/m²	fok	MPa	
		ϕ	1,1	91,2	7,4	0,2	2,98				k=3,25E-05m/s		○
2,1	barna, tömör kissé iszapos homok	ϕ	1,0	89,5	9,2	0,3	3,28				k=2,37E-05m/s		○
(3,0)	szürkésbarna, tömör kissé iszapos homok												○
	Tünde utca: - km sz. t.: -m												